

メンテナンス方法

「無垢フローリングは生きています」

ほんの少し手をかけていただくことで、いつまでも元気で美しい姿を保つことができます。

対象商品

UVウレタン塗装商品	
アカシア(UV)	VA90-00
西南サクラ(UV)	VWS90L-00
バーチ(UV)	VB90ML-00
オーク(UV)	VO90-00
ラスティック・バーチ(UV)	VB120-00
アカシア(UV)	VA120-00
オーク(UV)	VO120-00
栗(チェスナット)(UV)	VCN120-00
UVウレタンアンバー	UV アカシア(UVアンバー) VA90-87
UVウレタンナチュラル(ホワイト)	UV ナチュラル・バーチ(UV) VB90L-70

オスモ塗装商品	
アカシア(オイル)	VA90-91
オーク(オイル)	VO90L-91
バーチ(オイル)	VB90ML-91
オーク(オイル)	VO120-91

UVウレタンクリア

UVウレタンアンバー

UVウレタンナチュラル(ホワイト)

UV

UV

UV

UVウレタン塗装商品

UV UV

日頃のお手入れ(特別なメンテナンスの必要はございません。)

●普段のお掃除

大きなごみや埃は掃除機にて取り除き、乾いた雑巾やモップで拭いてください。

科学雑巾やモップの場合はドライタイプをご使用ください。

※科学モップは直接フローリングの上に放置しておくと変色する可能性がございます。

※クイックルワイパーはワックス成分を含むウェットタイプは艶が出るため、使用は避けてください。

※スチーム洗浄機は使用しないでください。

●乾拭きをしても落ちない汚れ

水(中性洗剤を10%程度に希釈した水でもOK)に雑巾を濡らし、固く絞って拭いてください。その後、乾いた雑巾等で乾拭きしてください。

頑固な汚れは雑巾にベンジンをつけ手早く拭き、汚れが落ちたら乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。

※水を多く含んだ雑巾で拭くと、膨れ・反り・ヒビ割れ・変色するおそれがあります。

※油性やアンモニア系、研磨系のクリーナーは使わないでください。

※表面のワックスがけについては、水濡れにより塗膜が剥がれてしまう可能性がありますのでお勧めしておりません。

水などをこぼした場合

商品の表面仕上げはウレタン塗装で表面保護をしていますが、長時間水に濡れた場合は目地から入ってフローリングが水分を吸い、変形・シミ・カビの原因となりますので水分は速やかに拭き取ってください。

傷を補修する

表面のゴミを取り除き、色合いの合う市販のパテやフローアークリエーション(補修用)を使用し、各商品の説明書に沿って補修をしてください。

表面の再塗装について

通常メンテナンスとしての再塗装は不要です。

オスモ塗装商品

オスモ

日頃のお手入れ

●普段のお掃除

大きなごみや埃は掃除機にて取り除き、乾いた雑巾やモップで拭いてください。

科学雑巾やモップの場合はドライタイプをご使用ください。

※科学モップは直接フローリングの上に放置しておくと変色する可能性がございます。

※クイックルワイパーはワックス成分を含むウェットタイプは艶が出るため、使用は避けてください。

※スチーム洗浄機は使用しないでください。

●乾拭きをしても落ちない汚れ

オスモは自然の植物油から作られた無公害塗料で浸透性があり、木の呼吸を妨げません。この特徴を活かすため、オスモに含まれていない化粧成分を上塗りすることはお勧めできません。必ずオスモ専用のメンテナンス製品をご使用ください。

※市販のワックス類は絶対に使用しないでください。



オスモ ウォッシュアンドケア 床用メンテナンス洗剤

自然の植物油からできた肌と環境にやさしい洗浄液で、掃除とメンテナンスを一度に行うことができます。塗装を強くする働きもあります。

キャップ1杯(10cc)を1Lの水に溶かして使用します。雑巾やモップは十分に絞ってください。2度拭き不要で、約15分で乾きます。

容量 1L, 5L

頻度 メーカー推奨 2週間に1回



オスモ ワックスアンドクリーナー 床用ワックス

自然のワックスをベースに作られています。頑固な汚れも落とすことができます。艶・撥水効果がよみがえります。

缶をよく振ってから畳1~2枚の面積に少量、目地を避けてぼたぼたと垂らし(1m²に小さじ2杯程度、畳1枚の広さに小さじ3~4杯)、直後に乾いたモップや雑巾で薄く塗り広げます。

容量 1L, 10L

塗布量 約80~100m²/L (30~40分で乾燥)

頻度 メーカー推奨 半年から1年に1回

水などをこぼした場合

速やかに乾いた布で拭き、その後は自然乾燥をしてください。濡れたままにしておくと、膨張・白濁・表面の割れが発生する事があります。

フローリングに直接冷えたカン等を置くと丸く白濁しますのでご注意ください。

※膨れなどが生じた場合、ドライヤー等を使わないでください。

傷を補修する

浅い傷の場合は、軽くサンダーを掛け、再塗装が必要であれば、オスモ フローアークリア(つや消し)、オスモ フローアークリアーエクスプレス(つや消し)をご使用ください。深い傷や大きな傷の場合は、表面のゴミを取り除き、色みの合う市販のパテやフローアークリエーション(補修用)を使用し、各商品の説明書に沿って補修をしてください。

表面の再塗装について

表面が白くなってきた段階を目安に、建設会社に見てもらうことをお勧めしています。再塗装が必要な場合、オスモカラーフローアクリア(つや消し)、オスモカラーフローアクリアーエクスプレス(つや消し)をご使用ください。



オスモ フローアークリア 床用クリア #3062 つや消し

自然の植物油、植物性ワックスから作られた仕上げ用塗料で、撥水性にすぐれ汚れを防止します。

容量 0.7L, 2.5L, 10L

塗布回数 2回塗り(再塗装時は、1回上塗りでOK)

塗布量 約12m²/L (約12時間で乾燥)



オスモ フローアークリアーエクスプレス 床用クリア #3362 つや消し

自然の植物油、植物性ワックスから作られた仕上げ用塗料で、撥水性にすぐれ汚れを防止します。

容量 0.7L, 2.5L, 10L

塗布回数 2回塗り(再塗装時は、1回上塗りでOK)

塗布量 約12m²/L (3~4時間で乾燥)